

Klubhus anno 1982

Vores idrætsforenings klubhus fra 1982 trænger til en tiltrængt reovering. Toiletter, depotrum og gangarealer er slidte og utidssvarende, hvilket gør det svært at opretholde en funktionel og indbydende ramme for foreningens medlemmer. Med en modernisering kan vi skabe bedre faciliteter, der understøtter fællesskab og aktivitet i mange år fremover.

Toiletter

De gamle toiletter var stærkt tilkalkede, særligt i cisternerne, hvilket gjorde dem ineffektive og uhygiejniske. De brugte desuden unødvendigt meget vand.

De tidligere vandhaner var utætte og førte til unødvendigt vandspild.

Håndvaskene havde dybe revner i porcelænet, hvor snavs og fugt havde samlet sig, hvilket gjorde dem både uhygiejniske og vanskelige at rengøre.

Ovenstående er skiftet for et par år siden.

Rengøringsrum og depoter har samme fliser type som på fotos, med mange revner i fliser og ødelagte fuger.



Gang og indgangsparti

Gangen i vores idrætsforenings klubhus bærer tydeligt præg af slid og alder. De oprindelige gulvfliser fra 1982 var revnet og sunket, men da vi ikke kunne finde en matchende flise, måtte vi erstatte dem med hvide i gang og med koksgrå i omklædning, - en løsning, der skæmmer helhedsindtrykket.

Flere steder har gulvet sat sig yderligere, hvilket har medført revnede og-løse sokkelflise kanter, hvor nogle er faldet helt af, samt fuger, der er smuldret væk. En reovering er nødvendig for at sikre et funktionelt og æstetisk sammenhængende indgangsparti for brugere af vores klubhus.

